

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры**

N 1

ГО ЗАТО Комаровский, Оренбургской области

"14" апреля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: МБУДО ДЮСШ ГО ЗАТО Комаровский

1.2. Адрес местонахождения объекта:

462781, г. Ясный Оренбургской области, ул. Южная, 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 1 этаж, 13/13 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 2000 г., последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - 01.05.2024г., капитального - нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско – юношеская спортивная школа» Городского округа Закрытое
административно-территориальное образование Комаровский
Оренбургской области (МБУДО ДЮСШ ГО ЗАТО Комаровский)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

462781 ул.Комарова, д. 3а, ГО ЗАТО Комаровский, Оренбургской области

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, другое): аренда

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная
(нужное подчеркнуть)

2. Характеристика деятельности организации, расположенной на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ дополнительного образования для детей и взрослых

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта, следующего к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) - 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет
(нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет; (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, есть (описать): есть, неровности асфальтового покрытия.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	ДЧ-В
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
4.	с нарушениями зрения	ДЧ-В
5.	с нарушениями слуха	ДЧ-В
6.	с нарушениями умственного развития	ДЧ-В

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	б/н	1,2
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К,О,Г,У)	б/н	3
3.	Путь (пути) движения внутри	ДУ	б/н	4,5

	здания (в т.ч. пути эвакуации)			
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	б/н	6,7
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У, К)	б/н	8,9,10,11
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	б/н	12,13,14
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		б/н	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично всем. Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации. Отсутствуют информационные таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Рекомендовано: индивидуальное решение с ТСР.

4. Управленческое решение (проект) >

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР

6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 01.05.2024г.
 в рамках исполнения

адресная программа.
 (наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии _____
 (полное наименование комиссии по координации)

деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать): _____.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов.

4.4.6. Другое: _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (прилагается): _____.
 (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Оренбургской области: _____.
 (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 4 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): _____

Руководитель
рабочей группы:

руководитель группы (должность, инициалы, фамилия) И.В. (подпись)

Члены рабочей группы:

специалист ООК Киселева Н.А. (должность, инициалы, фамилия) И.В. (подпись)

Специалист административной (должность, инициалы, фамилия) Селев Н.А. (подпись)

специалист ТБЧООК "СКО" (должность, инициалы, фамилия) И.В. (подпись)

в.з. Високи Вадковец И.В. (должность, инициалы, фамилия) И.В. (подпись)

Представители общественных организаций инвалидов
Председатель ВОИ Карминов К.И. (должность, инициалы, фамилия) И.В. (подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:
Осирок Н.А. Шадриков (должность, инициалы, фамилия) И.В. (подпись)

Управленческое решение согласовано "14» апреля 2021г.
(протокол от 28.05.2021г. N 03)

комиссией по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения администрации ГО ЗАТО Канаровск (наименование)



Приложение 1
к акту обследования ОСИ N 1
от "14" апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУДО ДЮСШ ГО ЗАТО Комаровский, ул.Южная, 1 г.Ясный

Оренбургской области

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	б/н	1	Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации (п. 5.1.3. СНиП 35-01-2001)	К,О,Г,У,С	Оборудовать элементы информации об объекте	Индивидуальное решение с ТСР
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	1	Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации (п. 5.1.3. СНиП 35-01-2001)	К,О,Г,С,У	Установить систему средств информационно й поддержки	Индивидуальное решение с ТСР
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-					
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-					
1.5.	Автостоянка и парковка	есть	-	2	Замечаний нет			
	Общие требования к зоне	есть	б/н	1,2	Отсутствует система средств	К,О,Г,У,С	Оборудовать элементы информации об	Индивидуальное решение с

					информационной поддержки и навигации (п. 5.1.3. СНиП 35-01-2001)		объекте	ТСР
--	--	--	--	--	--	--	---------	-----

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	б/н	1,2	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию (участку) доступна условно. Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации. Рекомендовано: индивидуальное решение с ТСР

Приложение 2
к акту обследования ОСИ N 1
от "14" апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУДО ДЮСШ ГО ЗАТО Комаровский, ул.Южная, 1 г.Ясный

Оренбургской области

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)		-					
2.2.	Пандус (наружный)		-					
2.3.	Входная площадка (перед дверью)		-					
2.4.	Дверь (входная)	есть	б/н	3	Замечаний нет	-	-	-
2.5.	Тамбур		-					
	Общие требования к зоне	есть	б/н	3	Замечаний нет	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	б/н	3	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход (входы) в здание доступен частично всем. В рекомендациях по адаптации не нуждается.

Приложение 3
к акту обследования ОСИ N 1
от "14" апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

МБУДО ДЮСШ ГО ЗАТО Комаровский, ул.Южная, 1 г. Ясный

Оренбургской области

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	б/н	4	Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели (п. 6.2.3. СНиП 35-01-2001)	С	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели	Индивидуальное решение с ТСР
3.2.	Лестница (внутри здания)		-					
3.3.	Пандус (внутри здания)		-					
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)		-					
3.5.	Дверь		-					
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	б/н	5	Замечаний нет	-	-	-
	Общие требования к зоне	есть	б/н	4,5	Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели	С	Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели -	Индивидуальное решение с ТСР

					ающие указатели (п. 6.2.3. СНиП 35- 01-2001) -			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧИ(К,О,Г,У)	б/н	4,5	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) доступны условно. Отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Рекомендовано: индивидуальное решение с ТСР.

Приложение 4 (I)
к акту обследования ОСИ № 1
от "14" апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБУДО ДЮСШ ГО ЗАТО Комаровский, ул.Южная, 1 г. Ясный

Оренбургской области

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания		-					
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	б/н	6,7	Замечаний нет			
4.3.	Прилавочная форма обслуживания		-					
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту		-					
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания		-					
	Общие требования к зоне	есть	б/н	6,7	Замечаний нет			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	б/н	6,7	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны частично всем. В рекомендациях в адаптации не нуждаются

Приложение 5
к акту обследования ОСИ № 1
от "14" апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБУДО ДЮСШ ГО ЗАТО Комаровский, ул.Южная, 1 г. Ясный

Оренбургской области

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	б/н	8,9		К,О		
5.2.	Душевая/ванная комната	есть	б/н	10	Отсутствуют информационные таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом (п. 6.3.6 СНиП 35-01-2001)	С	Установить информационные таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом	Индивидуальное решение с ТСР
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	б/н	11	Замечаний нет			
	Общие требования к зоне	есть	б/н	8,9,10, 11		К,С,О		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	б/н	8,9,10,11	Индивидуальное решение с ТСП
-----------------------------------	------------	-----	-----------	------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха, и умственного развития. Отсутствуют информационные таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Рекомендовано: индивидуальное решение с ТСП.

Приложение 6
к акту обследования ОСИ №1
от "14" апреля 2021 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУДО ДЮСШ ГО ЗАТО Комаровский, ул.Южная, 1 г. Ясный

Оренбургской области

(наименование, адрес местонахождения объекта)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	б/н	12	Замечаний нет			
6.2.	Акустические средства	есть	б/н	13	Замечаний нет			
6.3.	Тактильные средства	есть	б/н	14	Замечаний нет			
	Общие требования к зоне	есть	б/н	12,13,14	Замечаний нет			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В	б/н	12,13,14	Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Система информации на объекте доступна частично всем. В рекомендациях в адаптации не нуждается.

Фото № 1. Вход (входы) на территорию.



Путь движения на территории



Фото № 2. Автостоянка и парковка.



Фото № 3. Дверь (входная).



Фото № 4. Коридор (вестибюль, зона ожидания).



Фото № 5. Пути эвакуации.



Фото № 6. Зал.



Фото № 7. Зал

